TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

ISTRUZIONI DI POSA DEI TRANSFER

V23.02 | MAGGIO 2026

1. Per i transfer con inchiostri fosforescenti, blacklight o retroriflettenti è consigliato pressare a 140°C per 12 secondi. Per un transfer con inchiostro fluorescente + antimigrante : pressare a 140°C per 10 secondi.
2. Per un transfer con antimigrante pressato su un tessile sublimato, si consiglia di pressare a 140°C per 15 secondi.
3. Per un transfer serigrafico su un supporto trasparente, consigliamo di pressare a 150°C per 12 secondi. Rimuovere la pellicola quando è tiepida (dopo poche secondi) o a freddo.
4. Per un transfer digitale MSO/MSO PREMIUM con antimigrante, consigliamo di pressare una prima volta a 150°C, aspettare 5 secondi e pressare di nuovo a 150°C per 12 secondi.
5. I transfer sublimati si applicano unicamente su tessili 100% poliestere bianchi.

	TRANSFER SERIGAFIA MONOCOLORE E MULTICOLORRE	**TRANFER DTF** DIRECT TO FILM	**TRANSFER DIGITALE MSO** SU CARTA	**TTRANSFER DIGITALE MSO / MSO PREMIUM** SU POLIESTER	**TRANSFER TECNICO SOFTSHELL** SERIGRAFIA E DIGITALE MSO	**TRANSFER TECNICO EXTENSO** MONOCOLORE E MULTICOLORE	**TRANSFER SUBLIMAZIONE**	**CONSIGLI PER UN RISULTATO MIGLIORE**
T-Shirt **Polo** **Felpa** Cotone / Poliester / Poliamide	150°C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	150 °C 12 secondi 3,5 bar Rimuovere la pellicola a freddo	125 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 - 160 °C 12 - 15 secondi 3 bar Ritirare quando si vuole!	Non applicabile	150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo	190 °C 45 secondi 2,5 - 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo Cotone : Non applicabile	
Maglia da sport **Tuta da sport** Poliester	150°C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 °C 12 secondi 3,5 bar Rimuovere la pellicola a freddo	125 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 - 160 °C 12 - 15 secondi 3 bar Ritirare quando si vuole!	Non applicabile	150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo	190 °C 45 secondi 2,5 - 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo	**PER TESSUTI SUBLIMATI** Non superare mai i 140°C per evitare di attivare di nuovo gli inchiostri e non farli migrare sul transfer.
Giacca **Parka** **Bodywarmer** **Giubotto di sicurezza** **Abbigliamento di lavoro** Poliester	130 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 °C 12 secondi 3,5 bar Rimuovere la pellicola a freddo	125 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 - 160 °C 12 - 15 secondi 3 bar Ritirare quando si vuole!	Non applicabile	150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo	Non applicabile	
Trench coat - impermeabile **Ombrelli** **Cappelini** **Berretti** **Guanti** Poliamide	130 - 150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	130 °C 12 secondi 3,5 bar Rimuovere la pellicola a freddo	125 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 - 160 °C 12 - 15 secondi 3 bar Ritirare quando si vuole!	Non applicabile	150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo	Non applicabile	
Bagagli **Tote bag** Cotone / Poliester / Poliamide	130 - 150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	150 °C 15 - 20 secondi 3,5 bar Rimuovere la pellicola a freddo	125 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 - 160 °C 12 - 15 secondi 3 bar Ritirare quando si vuole!	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	
Tela di iuta	130 - 150 °C 15 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a freddo	140 - 150 °C 20 secondi 3,5 bar Rimuovere la pellicola a freddo	125 °C 12 secondi 3 bar pellicola a freddo	140 - 160 °C 12 - 15 secondi 3 bar Ritirare quando si vuole!	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	
Giacca Softshell Softshell	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	140 - 160 °C 12 secondi Rimuovere la pellicola a caldo	Non applicabile	Non applicabile	
Costume da bagno **Tuta da sub** Elastane / Neoprene	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	140 - 150 °C 12 secondi 3 bar Rimuovere la pellicola a caldo	Non applicabile	

I dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e possono variare a seconda del tipo di macchina e del substrato utilizzato. Si raccomanda pertanto di effettuare un test prima della produzione.
A causa di queste possibili variazioni, questi dati tecnici devono essere considerati come linee guida. Le nostre indicazioni non implicano alcuna garanzia legale sulle caratteristiche del prodotto.